

変 状 調 査 一 覧 表

調査名	(仮称)△△新築工事	調査年月日	平成24年6月29日
家屋番号	1(外部)	居住者氏名	陸洋 太郎 様
写真番号	対 象 箇 所	調査時における建物等施設の変状の状態	
		全景	
		全景	
		全景	
		現況	
		現況	
1	玄関 土間	タイル割れ 目地切れ	
		部分拡大	
		部分拡大	
2	玄関 土間	クラック W=3mm L=160mm	
		部分拡大	
3	土間	現況	
4	土間	現況	
5	土間	現況	
6	土間	現況	
7	基礎	クラック	
		部分拡大	
		部分拡大	
8	土間	現況	
9	基礎	クラック	
		部分拡大	
		部分拡大	
10	基礎	現況	
11	土間	現況	
12	土間	沈下	
		部分拡大	
13	基礎	現況	
14	基礎	現況	
15	基礎	クラック 目地切れ	
		部分拡大	
16	土間	現況	
17	基礎	現況	
		現況	
18	土間	現況	
19	基礎	現況	
		現況	
20	基礎	現況	
21	土間	現況	

変 状 調 査 一 覧 表

調査名	(仮称)△△新築工事	調査年月日	平成24年6月29日
家屋番号	1(外部)	居住者氏名	陸洋 太郎 様
写真番号	対 象 箇 所	調査時における建物等施設の変状の状態	
22	基礎	クラック 部分拡大	
23	土間	縁切れ 部分拡大	
24	土間	縁切れ 部分拡大	
25	基礎	クラック W=1.5mm L=200mm 部分拡大	
26	土間	現況	
27	勝手口 土間	縁切れ W=20mm 部分拡大	
28	基礎	クラック 部分拡大	
29	土間	現況	
30	基礎	現況	
31	土間	現況	
32	基礎	クラック 部分拡大	
33	土間	現況	
34	基礎	現況	
35	土間 排水枡	破損 部分拡大	
36	基礎	クラック W=2mm L=170mm 部分拡大	
37	土間	現況	
38	基礎	現況	
39	基礎	クラック W=0.50mm L=230mm 部分拡大	
40	足洗場 土間	現況	
41	玄関 土間	縁切れ W=6mm 部分拡大	
42	玄関 土間	ヘアークラック 部分拡大	
43	外壁	現況	
44	外壁	現況	
45	外壁	現況	
46	外壁	現況	

変 状 調 査 一 覧 表

調査名	(仮称)△△新築工事		調査年月日	平成24年6月29日
家屋番号	1(外部)	居住者氏名	陸洋 太郎 様	
写真番号	対 象 箇 所	調査時における建物等施設の変状の状態		
47	軒天	塗装剥がれ 部分拡大		
48	ウッドデッキ 床	現況		
49	ウッドデッキ 床	現況		
50	外壁	現況		
51	外壁	現況		
52	外壁	現況		
53	外壁	現況		
54	外壁	現況		
55	外壁	補修跡 部分拡大		
56	外壁	補修跡 部分拡大		
57	外壁	現況		
58	外壁	現況		
59	外壁	現況		
60	ブロック塀	目地切れ 部分拡大		
61	ブロック塀	現況		
62	ブロック塀	目地切れ 部分拡大		
63	ブロック塀	現況		
64	ブロック塀	現況		
65	屋根	現況 現況 現況		
66	カーポート 屋根	現況		
67	駐車場 土間	現況		
68	駐車場 土間	現況		
69	駐車場 土間	現況		
70	花壇	現況		
71	玄関 土間	水平 左下り4.5mm 部分拡大		
72	玄関 土間	水平 左下り29mm 部分拡大		
73	玄関 柱	垂直 ±0mm 部分拡大		

変 状 調 査 一 覧 表

調査名	(仮称)△△新築工事	調査年月日	平成24年6月29日
家屋番号	1(外部)	居住者氏名	陸洋 太郎 様
写真番号	対 象 箇 所	調査時における建物等施設の変状の状態	
74	玄関 柱	垂直 左倒れ4mm	
		部分拡大	